

Zijn in juni 2005 hier komen wonen, een woonboerderij met drukkerij voorin, achterin wonen we. De bewuste kelder onder het drukkerij gedeelte die, na de reconstructie, zo'n 15 tot 20 cm water in water staat.

Deze kelder staat jaren droog dit is bevestigd door de vorige bewoners en een oud bewoner die in 1930 er geboren is.

Toen wij ontdekten dat er na de reconstructie water in kwam zat alle elektra van machines aangelegd in de kelder incl. een grote stroomomvormer van de drukpers die op de grond van de kelder stond. Volgens de elektriciën was het een wonder dat er geen brand is ontstaan doordat deze omvormer in het water stond en ook alle aansluitingen geen kortsluiting kregen. Elektriciën is 2 dagen bezig geweest om alles "bovengronds" te verplaatsen wat een behoorlijke kostenpost werd, incl. nieuwe omvormer.

Onze oude pand heeft een fundering van geeltjes, geen kruipruimtes, dikke balken onder de vloeren die op de grond liggen.

Zijn een paar keer "experts" van gemeente langs geweest, leg maar nieuwe drainage aan, kelder dicht maken en buitenkant woning helemaal dichtmaken incl. fundering met speciale coating. Hier zijn speciale bedrijven voor die dit doen werd ons verteld.

De problemen zijn ontstaan NA de reconstructie en iedereen vindt dat de gemeente hiervoor aansprakelijk gesteld moet worden en moet zorgen voor een goede financiële vergoeding om dit allemaal uit te kunnen voeren.

Nu er zoveel (zwaar) verkeer door onze straat komt heeft en trilt de hele woning wat ongetwijfeld nog meer water onder de woning terecht zal komen.

Mvg Folkert Mulder

**Drukkerij Mulder Surhuisterveen**

Gedempte Vaart 50, 9231 AW Surhuisterveen

[www.drukkerijmulder-surhuisterveen.nl](http://www.drukkerijmulder-surhuisterveen.nl)

**Ook voor al uw spandoeken en vlaggen!**